



# Agència de Protecció de la Salut

Servei Regional al Camp de Tarragona

Av. de Maria Cristina, 54  
43002 Tarragona  
Tel. 977 22 41 51  
Fax 977 21 89 54  
http://www.gencat.cat/salut

FECHA		Nº	
10/12/08		6779	
DIR.	9	COPIAS	60
I.J.R.			
ADM.			

Nº 69787

## Acta d'inspecció

### Identificació de la inspecció

Municipi MONTBLANC

Data 10/12/08 Hora 11:30

Adreça Fab. Industrial Carr N-240 Km 38,9

Codi postal 43400

### Motiu de la inspecció

- Autorització sanitària   
 Certificació sanitària   
 Control periòdic   
 Comprovació de mesures correctores  
 Recollida de mostres   
 Altres (especifiqueu-los) Convalidació RSIPAC

### Entitat

Cognoms i nom/raó social del titular

SANT GOBAIN MONTBLANC, S.A.

NIF A-43495746

Domicili social (si és diferent del lloc inspeccionat)

Municipi

Codi postal

Autorització sanitària número

39.04 812/CAT 39 02689/T

Telèfon 977 861700

Activitat

FABRICACIÓ DE VIDRE I MATERIAL EN CONTACTE D'ALIMENTS

Denominació de l'establiment (si és diferent dels cognoms i nom/raó social)

### Dades del/s inspector/s

Cognoms i nom

FELIP SANCHEZ, JAUME

Cognoms i nom

### Dades de la persona davant la qual s'aixeca l'acta

Cognoms i nom

MARCELL MARTÍ GLORIÀ

DNI 40.978.360-L

- Propietari   
 Representant legal   
 Empleat  
 Altre

En presència del sotassinat, al qual se'n lliura una còpia, s'estén la present acta per triplicat, acompanyada amb  fulls annexos.

L'inspector/els inspectors

El/la persona davant la qual s'aixeca l'acta

**Nota:** Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n devenga alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.



10/12/08

6779  
60

Dades de l'acta

Núm.

Full adjunt núm.

69787

Data

10/12/08

**Annex a l'acta d'inspecció**

Feta la inspecció, es manifesta el següent:

L'empresa fabrica envasos de vidre a una gran nau industrial, amb sostre de gran volada. És lluny de focus contaminants a sòl industrial. Tenen zones d'accés completament acondicionades. El procés d'elaboració és completament automàtic amb forns de vidre de gran capacitat i zona de producció amb motlles i altres mitjans de producció que permeten elaboració amb el mínim contacte dels operaris. Les parets i els teus són correctes.

Els operaris, amb tot, duen vestuari i mesures de protecció adequades. Tenen zona d'emmagatzematge de gran superfície, a una nau annexa on el producte acabat reposa sobre palets.

Els vestuaris i serveis són aïllats de la zona de producció i són en bon estat de neteja.

Es veu senyalització que prohibeix fumar a tota la fàbrica. No hi ha llucote contra plagues.

Tenen certificació de PPCC i s'aplica correctament.

Signatura de l'els inspector/s

Signatura del/de la compareixent